

Onderhoudshistorie — GBK38T

2 registraties

Omschrijving	Km-stand	Garage	Datum
Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	30	Ford Hedin Automotive DEN HAAG, ,	24/06/2024
Band.sp.sensor - NVT - Controleren	46.938	Bosch Car Service Breukelen, ,	13/03/2026