Onderhoudshistorie — R300DL

30 registraties

Omschrijving	Km-stand	Garage	Datum
235/55 R19 101H - Links Voor	19.078	KWIK-FIT	18/12/2023
235/55 R19 101H - Rechts Voor	19.078	KWIK-FIT	18/12/2023
255/50 R19 103H - Links Achter	19.078	KWIK-FIT	18/12/2023
255/50 R19 103H - Rechts Achter	19.078	KWIK-FIT	18/12/2023
235/55 R19 101T - Links Voor	32.135	KWIK-FIT	02/08/2024
235/55 R19 101T - Rechts Voor	32.135	KWIK-FIT	02/08/2024
255/50 R19 103T - Links Achter	32.135	KWIK-FIT	02/08/2024
255/50 R19 103T - Rechts Achter	32.135	KWIK-FIT	02/08/2024
Stranding BI	33.789	ANWB BV	19/08/2024
Bandreparatie	36.745	PON CENTER UTRECHT AUDI	18/09/2024
Ruitenwiss.blad V - Links	36.745	PON CENTER UTRECHT AUDI	18/09/2024
Ruitewiss.blad A - Links	36.745	PON CENTER UTRECHT AUDI	18/09/2024
235/55 R19 105H - Links Voor	40.774	KWIK-FIT	06/11/2024
235/55 R19 105H - Rechts Voor	40.774	KWIK-FIT	06/11/2024
255/50 R19 103H - Links Achter	40.774	KWIK-FIT	06/11/2024
255/50 R19 103H - Rechts Achter	40.774	KWIK-FIT	06/11/2024
Tankklepmotor	59.242	A-POINT B.V. ALMERE	26/05/2025
235/55 R19 101T - Links Voor	62.438	KWIK-FIT	23/06/2025
235/55 R19 101T - Rechts Voor	62.438	KWIK-FIT	23/06/2025
255/50 R19 103T - Links Achter	62.438	KWIK-FIT	23/06/2025
255/50 R19 103T - Rechts Achter	62.438	KWIK-FIT	23/06/2025
235/55 R19 105H - Links Voor	79.635	KWIK-FIT	02/12/2025
235/55 R19 105H - Rechts Voor	79.635	KWIK-FIT	02/12/2025
255/50 R19 103H - Links Achter	79.635	KWIK-FIT	02/12/2025
255/50 R19 103H - Rechts Achter	79.635	KWIK-FIT	02/12/2025
APK Zonder beurt	101.885	KWIKFIT ONDERHOUD	29/06/2026
235/55 R19 105T - Links Voor	101.886	KWIK-FIT	29/06/2026

Omschrijving	Km-stand	Garage	Datum
235/55 R19 105T - Rechts Voor	101.886	KWIK-FIT	29/06/2026
255/50 R19 103T - Links Achter	101.886	KWIK-FIT	29/06/2026
255/50 R19 103T - Rechts Achter	101.886	KWIK-FIT	29/06/2026