

Onderhoudshistorie — GXL87G

8 registraties

Omschrijving	Km-stand	Garage	Datum
255/45 R19 104H - Links Achter	41.561	KWIK-FIT	29/12/2025
255/45 R19 104H - Links Voor	41.561	KWIK-FIT	29/12/2025
255/45 R19 104H - Rechts Achter	41.561	KWIK-FIT	29/12/2025
255/45 R19 104H - Rechts Voor	41.561	KWIK-FIT	29/12/2025
255/45 R19 104W - Links Achter	53.601	KWIK-FIT	30/04/2026
255/45 R19 104W - Links Voor	53.601	KWIK-FIT	30/04/2026
255/45 R19 104W - Rechts Achter	53.601	KWIK-FIT	30/04/2026
255/45 R19 104W - Rechts Voor	53.601	KWIK-FIT	30/04/2026