Onderhoudshistorie — X119NN

9 registraties

Omschrijving	Km-stand	Garage	Datum
Stranding BI	1	ANWB BV	17/03/2024
Renault onderhoud A + B	21.560	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	31/03/2025
215/60 R17 96H - Links Achter	48.480	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	18/05/2026
215/60 R17 96H - Links Voor	48.480	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	18/05/2026
215/60 R17 96H - Rechts Achter	48.480	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	18/05/2026
215/60 R17 96H - Rechts Voor	48.480	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	18/05/2026
Multimedia upd.	48.480	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	18/05/2026
Renault onderhoud A + B	48.480	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	18/05/2026
Verlichting Kent lichtunit - Links	48.480	HEDIN AUTOMOTIVE 2R TILBURG	18/05/2026